
Dachneigung ca. 54°
Dachstuhl bleibt
erhalten.
Dämmmaßnahmen
und Neueindeckung erforderlich.
Errichtung einer
Aufzugsgaube
Dachneigung 45°
2 Meter
1 Meter
Dachneigung ca. 35°
Dachstuhl bleibt
erhalten.
Dämmmaßnahmen
und Neueindeckung erforderlich.
80
DG
Decke abhängen
OG
Vorratzschale
OG
4,89
Oberer Mauerweg
Neue Massivdecke
4 Stg 18.3/30
Abbruch und
Auffüllung
16 Stg 18.3/27
Schnitt A-A
EG
Hofraum
EG
Neue Fussbodenhöhe
1,75
Lokale Bezugshöhe 0.00m = DHS Nordeingang Haus EG