



Umbau und Sanierung des Gaststättengebäudes Brauner Hirsch  
Errichtung eines Wohngebäudes im Hinterhof

Lageplan 1-1000

Darstellung der Baumaßnahme



Historischer Lageplan

Im Hinterhof sind das Brauhaus (südlicher Längsbau) und verschiedene Wirtschaftsgebäude erkennbar.



*Bild 21: abzubrechendes ehemaliges Brauhaus von Südosten*



*Bild 22: Brauhaus von Südosten*

Abbruch des Brauhauses im Jahre 2016



*Bild 24: Garagenanlage von Südosten; die beiden vorderen Garagen werden im Zuge des Brauhausabbruches ebenfalls abgebrochen*

Teilabbruch des Garagengebäudes im Jahre 2016



Blick durch die Wageneinfahrt



Blick nach Osten in den Hinterhof, Garagengebäude



Rückansicht Brauner Hirsch. Holzabschluss im Bereich des ehemaligen Brauhauses.



Blick in den Hinterhof nach Südosten (nach Abbruch Brauhaus)



Blick nach Norden