Dach: alte Bieberschwänze
Verkleidung: Lärche, gefügte Schalung mit Deckleisten
Konstruktion: Fachwerkwänden
Katzenfenster, vorhanden
Schiebetür in ost Wand



SÜD OST NORD